

■ 製品保守情報

お客様各位

日本電産シンボ社製パルスモータードライバー 生産中止のお知らせ

2010年3月(Rev2)

2009年8月(Rev1)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記の弊社製装置に搭載しております日本電産シンボ社製パルスモータードライバーが、メーカーからの連絡により、生産中止（購入不可）となりました。

御客様には何かとご不便おかけして大変申し訳ございません。

今回の生産中止に関して、

（１）ST-11シリーズについて

弊社と致しましては、保守用在庫を持ち、対応させていただきます。

但し、保守用在庫に関しましては、寿命予測を考慮した数量確保に努めておりますが、予期せぬ払出や故障（破損）状態によりご期待に添えない場合も御座いますので、予めご了承下さい。

（２）NSP1-5141, 5153, 5301, 5302シリーズ

他メーカー型式のものへ置換えさせていただきます。

置換えに伴う工事内容につきましては、使用ユニット、使用機種等によって、内容が異なります。

詳しくは、弊社営業担当へお問合せ下さい。

販売終了製品／型番	・パルスモータードライバー / ST-11, 22, 28シリーズ NSP1-5141, 5153, 5301, 5302シリーズ
対象機種	・C P Sシリーズ ・C A Pシリーズ ・その他ダイボンダー
スケジュール	・御注文受付： 終了 ・修理対応 ： 不可